



Notas sobre atualização de driver LinkPlay

O driver 4Drivers Linkplay foi criado contendo alguns IDs internos de conexão não sequenciais. Isso na maioria dos drivers não tem impacto algum, é uma prática. No decorrer dos anos notamos algumas inconformidades no chaveamento e fomos adaptando o código para contornar

Decidimos normalizar esses IDs e conexões na versão 1100. As conexões de entradas e na parte multiroom, entre dispositivos vão se perder, necessitando que a revenda as refaça.

Antes de atualizar, anote as conexões dos drivers e após a atualização, reconecte-as